

DEUTSCHES PATENTAMT

P 34 04 486.8 (21) Aktenzeichen: 2 Anmeldetag: 6. 2.84 (3) Offenlegungstag:

8. 8.85

(71) Anmelder:

INKiESS Margot Voss GmbH, 1000 Berlin, DE

(74) Vertreter:

Diehl, P., Dipl.-Ing., Pat.-Anw., 1000 Berlin

② Erfinder:

Lehmann, Heinz, 1000 Berlin, DE

Die Erfindung betrifft einen Münzbehälter für stehend in eine oder mehrere Münzmulden eingelegte Münzen. Bei bisher bekanntgewordenen Münzbehältern dieser Art

könnte bei unsachgemäßer Behandlung der Kasse, in die dieser Münzbehälter eingesetzt ist, beispielsweise dann, wenn der Kassenschub etwas zu hastig eingeschoben wird, die erste Münze aus dem Münzbehälter herauskippen, wenn diese als einzige oder zusammen mit einer weiteren Münze in der Münzmulde steht.

Erfindungsgemäß ist in der ersten Münzmulde für den Eingriff der ersten einzulegenden Münze eine Rille vorgesehen. Die in diese Rille eingesetzte Einzelmünze kann auch bei stoßweiser Kassenbetätigung nicht mehr kippen.

Anspruch:

Münzbehälter für stehend in eine oder mehrere Münzmulden eingelegte Münzen, dadurch gekennzeichnet, daß in der Münzmulde für den Eingriff der ersten einzulegenden Münze eine Rille (6) vorgesehen ist.

10

5

15

20

25

30

PATENTANWALT P. DIEHL DIPL-ING.

Beim Europäischen Petentamt zugelessener Vertreter 2

3404486

ALT-MOABIT 89 POSTFACH 210448 D-1000 BERLIN 21 (WEST) FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

TELEFON-SAMMELNUMMER (030) 391 10 70 TELEX 18 31 39 padil d TELEGRAMMADRESSE topmarkinvent berlin

BERLINER COMMERZBANK Konto 599974 (BLZ 100 400 00)

POSTSCHECKAMT Berlin West Konto 17461-109 (BLZ 100 100 10)

11. Januar 1983 D/MD

INKiESS
Margot Voss GmbH
Sponholzstraße 7

1000 Berlin 41

Münzbehälter

Munzbehälter

Die Erfindung betrifft einen MUnzbehälter für stehend in eine oder mehrere Münzmulden eingelegte Münzen.

Bei bisher bekanntgewordenen Münzbehältern dieser Art könnte bei unsachgemäßer Behandlung der Kasse, in die dieser Münzbehälter eingesetzt ist, beispiels-weise dann, wenn der Kassenschub etwas zu hastig eingeschoben wird, die erste Münze aus dem Münzbe-hälter herauskippen, wenn diese als einzge oder zusammen mit einer weiteren Münze in der Münzmulde steht.

15

10

5

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Münzbehälter zu schaffen, aus dem die erste Münze dann, wenn diese nicht durch darauffolgende Münzen abgestützt wird, unter der Einwirkung von Beschleunigungskräften nicht mehr umfallen kann.

20

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe dadurch gelöst, daß in der Münzmulde für den Eingriff der ersten einzulegenden Münze eine Rille vorgesehen ist.

25

Die erste Münze ist jetzt also gegen jegliches Umkippen gesichert und stützt gleichzeitig die nächsten Münzen ab. Sie steht allerdings, da sie in die Rille eingreift, etwas tiefer als die restlichen MUnzen der MUnzgruppe.

- Die Erfindung wird im folgenden unter Bezugnahme auf das in der Zeichnung dargestellte Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Münzbehälters näher erläutert. Es zeigen:
- Fig. 1 die Draufsicht eines erfindungsgemäßen
 10 Munzbehälters,

5

20

- Fig. 2 den Längsschnitt desselben und
- Fig. 3 den Querschnitt des Münzbehälters an der

 Stelle der Rille, die zur Randerfassung der ersten Münze bestimmt ist.
 - Gemäß den Figuren 1 und 2 ist der als Kasseneinsatz ausgebildete Münzbehälter 1 mit einer Münzmulde 2 ausgestattet, die in mehrere in der Draufsicht rautenförmige und gegen die Mittelachse 3 der Münzmulde abwechselndum einen vorgegebenen Betrag seitlich versetzte Teilmulden 4 unterteilt ist.
- FUr das Einlegen der ersten Münze (s. auch Fig. 2) ist am Anfang der ersten Teilmulde 4' eine Rille 6 vorgesehen, die die erste Münze 5 standsicher aufnimmt.

- 8 -

Gemäß Figur 3 hat die Rille 6 eine etwa mondsichelförmige Form; ihre Tiefe braucht nicht besonders groß zu sein, da die erste Münze lediglich in ihrem Randbereich erfaßt und gehalten werden soll.

5

Patentanwalt

10

15

20

25

This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

X	BLACK BORDERS
X	IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
×	FADED TEXT OR DRAWING
	BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	SKEWED/SLANTED IMAGES
×	COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	GRAY SCALE DOCUMENTS
	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
<u> </u>	OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox